

SOTTOPASSI E GALLERIE

I nostri consigli per non rimanere incastrati

di Isabella Cocolo

Ciclicamente ci arrivano segnalazioni di incidenti occorsi per non aver verificato le larghezze e/o le altezze di un sottopasso. Questi articoli d'inizio anno <https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/caravan-incastrato-nel-sottopasso-1.5966371> e <https://www.ilcentro.it/video/camper-distruito-nel-sottopasso-1.1985281>, confermano che la disattenzione si ripete.

Ancora una volta invitiamo i camperisti a:

- mettere in evidenza sul cruscotto dell'autocaravan le indicazioni inerenti alla lunghezza, larghezza e alla vera altezza, cioè tenendo conto di quanto si è caricato sopra il tetto;
- prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale in prossimità di sottopassi;
- osservare la massima prudenza in presenza di una visibilità ridotta, e procedere alla velocità di 20 km/h durante le operazioni di transito in un sottopassaggio;
- ridurre notevolmente la velocità transitando nelle gallerie;
- ridurre ulteriormente la velocità quando si affrontano curve nelle gallerie, poiché la mancanza di visibilità ci potrebbe far trovare di fronte a un'improvvisa coda di veicoli che ci porterebbe a un micidiale tamponamento.

Il conducente non ha ben calcolato l'altezza del sottopasso e l'autocaravan si è schiantata.

È successo in via Traversagno a Ferrara e il mezzo è andato distrutto. (video di Andrea Rossetti)



